Dispersione di asciugatura e lucidatura RM 784

Applicazione prodotto

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

1 Preparazione

A



B

C

A Pulire a fondo lo strato di pavimento, verificare il valore pH. Valore nominale: 7 - 8.5.
B Ricoprire le superfici che non devono essere trattate. Predisposrre il materiale di lavoro.
C Ribaltare con cautela il contenitore prima dell'applicazione, non scuoterlo.

2 Applicazione del rivestimento

A

B

C

A Dare il prodotto indiluito (circa 20-40 ml/m², a secondo dello strato di pavimento) sopra il pavimento. Eseguire la lavorazione (trattamento) a settori di 10 m² alla volta.
B Distribuire la dispersione di asciugatura e lucidatura sottile, veloce e in strisce sovrapposte in direzione della porta.
C Lasciare asciugare completamente il film di trattamento applicato, non calpestare la superficie (per circa 30 minuti, a secondo del clima ambiente).
D Dopo essere completamente asciugato, applicare un secondo strato a secondo della superficie di pavimento (circa 15 - 25 ml/m²).

3 Indurimento

A

B



A Se necessario piazzare una ventola di asciugatura. Il tempo di asciugatura senza rispettiva ventola è almeno di 3 ore.
B Calpestabile dopo 3 ore.
Caricabile dopo circa 24 ore.
Indurimento completo dopo circa 14 giorni.

Indicazione
I tempi di asciugatura dipendono dal clima ambiente.

Dispersione di asciugatura e lucidatura RM 784

Procedura „Spray-Cleaner“

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

Preparazione

1

A



B

C

A Predisporre il materiale di lavoro. Il pavimento deve essere libero da sporcizia; verificare il valore pH - Valore nominale: 7 - 8.5.

B Ribaltare con cautela il contenitore prima dell'applicazione, non scuoterlo.

C Diluire la dispersione di asciugatura e lucidatura a secondo dello spessore di risanamento che si vuole dare (20% - 30%).
Preparare la lucidatrice (pad bianco).

Applicazione del prodotto conservante

2

A

B

A Chiudere il nebulizzatore avvitandolo e pompare.

B Spruzzare il prodotto conservante in modo uniforme e sottile sulla superficie da risanare.

Lucidatura

3

A

A Lucidare la superficie del pavimento **direttamente dopo averla spruzzata**, finché si crea una superficie omogenea rispetto al film di trattamento esistente.

Finiti i lavori, pulire immediatamente gli accessori.

Lucidatura (opzionale)

4

A

A Se desiderato, lucidare la superficie del pavimento rivestito dopo l'indurimento.

Finiti i lavori, pulire immediatamente gli accessori.

QUICKSTART

KÄRCHER

Dispersione di asciugatura e lucidatura RM 784

Lavaggio di restauro

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

Preparazione

1

A **B** **C**

A Predisporre il materiale di lavoro. Il pavimento deve essere libero da sporcizia; verificare il valore pH - Valore nominale: 7 - 8.5.
B Ribaltare con cautela il contenitore prima dell'applicazione, non scuoterlo.
C Diluire la dispersione di asciugatura e lucidatura a secondo dello spessore di risanamento che si vuole dare (30% - 50%).

Trattamento dello strato

2

A **B** **C**



A Applicare la soluzione del prodotto di trattamento sulla superficie da risanare. Se necessario, rettificare lo strato di rivestimento vicino. Applicare la soluzione del prodotto di trattamento sulla superficie da risanare.
B Distribuire la soluzione del prodotto di trattamento sottile, veloce e in strisce sovrapposte, anche sul film di trattamento esistente.
C Lasciare asciugare completamente il film di trattamento applicato, non calpestare la superficie (per circa 20 minuti, a secondo del clima ambiente). Se necessario applicare un altro strato di prodotto.

Indurimento

3

A **B**



A Se necessario piazzare una ventola di asciugatura. Il tempo di asciugatura senza rispettiva ventola è almeno di 3 ore.
B Calpestabile dopo circa 3 ore.
Caricabile dopo circa 24 ore.
Indurimento completo dopo circa 14 giorni.

Indicazione
I tempi di asciugatura dipendono dal clima ambiente.

Lucidatura (opzionale)

4

A

A Se desiderato, lucidare la superficie del pavimento rivestito dopo l'indurimento, per adeguare il nuovo film di trattamento a quello già esistente.

Finiti i lavori, pulire immediatamente gli accessori.

Dispersione di asciugatura e lucidatura RM 784

Trattamento di rinfresco

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

Preparazione

1

A

B

C

A Predisporre il materiale di lavoro.
La superficie del pavimento deve essere libera da sporcizia.
B Ribaltare con cautela il contenitore prima dell'applicazione, non scuoterlo.
C Diluire la dispersione di asciugatura e lucidatura a secondo del rinfresco che si vuole dare al film di trattamento (1% - 3%).

Trattamento dello strato

2

A

B

C

A Immergere il mocio.
B Stringere il mocio.
C Pulire e trattare la superficie del pavimento.

Indicazione
La dispersione di asciugatura e lucidatura viene applicata a strati.

Asciugatura

3

A

A Lasciare asciugare la superficie. Non calpestare la superficie che sta asciugarsi.

Finiti i lavori, pulire immediatamente gli accessori.